


Главный энергетик-начальник  
отдела *Д.Д. Лысых*



Предварительная дефектная ведомость № 34452-кгпг/ТБС

1. Наименование объекта: Групповая установка 4 Каневского месторождения (ремонт установки ХВО)
2. Инвентарный номер: 97458
3. Местонахождение: Краснодар кр. Каневск р-н ст. Привольная 2,6 км ю-в
4. Краткая характеристика объекта : Производительность Qсут 160 тыс. м<sup>3</sup>
5. Дата проведения последнего ремонта, что ремонтировалось: не проводилось.

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: коррозионное повреждение установки ХВО

Требуется проведение капитального ремонта.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж фильтра	шт	2	
2	Демонтаж насоса	шт	1	
5	Демонтаж подводящих трубопроводов	м	20	
6	Демонтаж запорной арматуры Ду50, Ру 16	шт	4	
7	Демонтаж запорной арматуры Ду25, Ру 16	шт	15	
8	Монтаж запорной арматуры Ду25, Ру 16	шт	1	
8	Монтаж установки ХВО в комплекте	шт	1	
9	Монтаж, обвязка насоса	шт	1	
9	Монтаж, обвязка насоса	м	20	
10	Монтаж подводящих трубопроводов	шт	4	
11	Монтаж запорной арматуры Ду50, Ру 16	шт	15	
12	Демонтаж запорной арматуры Ду25, Ру 16	шт	20	
13	Покраска трубопроводов	м		
	Материалы предоставляемые принципалом			
	Материалы предоставляемые подрядчиком			
1	Узел ХВО в комплекте	шт	1	
2	Труба Ø57	м	15	
3	Труба Ø25	м	10	
4	Вентиль шаровый Ду 50, Ру16	шт	4	
5	Вентиль шаровый Ду 25, Ру16	шт	15	
6	Грунтовка	кг	6	
7	Краска зеленая (Эмаль ПФ-115)	кг	6	
8	Краска белая (Эмаль ПФ-115)	кг	2	

Начальник ГП-1 *А.В. Карасев* А.В. Карасев  
Гл. энергетик КГПУ *А.А. Артеменко* А.А. Артеменко  
Бухгалтер *Т.С. Дадыр* Т.С. Дадыр  
Инженер-теплотехник ГП-1 *Э.Т. Каграманов* Э.Т. Каграманов