


Главный энергетик-начальник
отдела
Д.Д. Лысых



Предварительная дефектная ведомость № 97459-КГПУ/ТВС

1. Наименование объекта: Групповая установка 6 Каневского месторождения (ремонт установки ХВО)
2. Инвентарный номер: 97459
3. Местонахождение: Краснодар кр. Каневск р-н ст. Привольная 2,5 км с-в
4. Краткая характеристика объекта : Производительность Qсуг160 тыс. м3
5. Дата проведения последнего ремонта, что ремонтировалось: не проводилось.

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: коррозионное повреждение установки ХВО

Требуется проведение капитального ремонта.

№ п/п	Наименование работ	Ед.	Кол.	Примечание
1	Демонтаж фильтра	шт	2	
2	Демонтаж насоса	шт	1	
5	Демонтаж подводных трубопроводов	м	20	
6	Демонтаж запорной арматуры Ду50, Ру 16	шт	4	
7	Демонтаж запорной арматуры Ду25, Ру 16	шт	15	
8	Монтаж установки ХВО в комплекте	шт	1	
9	Монтаж, обвязка насоса	шт	1	
10	Монтаж подводных трубопроводов	м	20	
11	Монтаж запорной арматуры Ду50, Ру 16	шт	4	
12	Демонтаж запорной арматуры Ду25, Ру 16	шт	15	
13	Покраска трубопроводов	м	20	
	Материалы предоставляемые принципалом			
	Материалы предоставляемые подрядчиком			
1	Узел ХВО в комплекте	шт	1	
2	Труба Ø57	м	15	
3	Труба Ø25	м	10	
4	Вентиль шаровый Ду 50, Ру16	шт	4	
5	Вентиль шаровый Ду 25, Ру16	шт	15	
6	Грунтовка	кг	6	
7	Краска зеленая (Эмаль ПФ-115)	кг	6	
8	Краска белая (Эмаль ПФ-115)	кг	2	

Начальник ГП-1

А.В. Карасев

Гл. энергетик КГПУ

А.А. Артеменко

Бухгалтер

Т.С. Дадыр

Инженер-теплотехник ГП-1

Э.Т. Каграманов