


Главный энергетик-начальник
отдела Д.Д. Лыбых



№ 94256 - КГНУ/ТБ

1. Наименование объекта: «Котёл ПКН-2с групповой установки-3 Южно-Крыловского месторождения» (ремонт установки ХВО) ГП № 2.
2. Инвентарный номер: 97256
3. Местонахождение: Краснодарский кр. Ленинградск р-н ст. Крыловская
4. Краткая характеристика объекта: Назначение оборудования -теплоснабжение; технические характ еристики -1,0 т/ч, марка ПКН-2с.
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: ремонт дымовой трубы 2010г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем	Примечание
1	Демонтаж Na- катионитового фильтра	шт	1	
2	Демонтаж солерастворителя	шт	1	
3	Демонтаж вентилей Ду 25 Ру 16	шт	12	
4	Демонтаж трубы Ду 25 * 4	м/п	30	
5	Демонтаж колпачков пластмассовых для дренажа	шт	80	
6	Монтаж Na- катионитового фильтра	шт	1	
7	Монтаж солерастворителя	шт	1	
8	Монтаж вентилей Ду 25 Ру 16	шт	12	
9	Монтаж трубы Ду 25 * 4	м/п	30	
10	Монтаж колпачков пластмассовых для дренажа	шт	80	
Материалы предоставляемые Принципиалом				
Материалы предоставляемые Подрядчиком				
1	Труба Ду 25 * 4	м/п	30	
2	Вентиль Ду 25 Ру 16	шт	12	
3	Колпачки пластмассовые для дренажа	шт	80	
4	Краска желтая	кг	5	
5	Краска зелёная	кг	5	

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: коррозия фильтра, коррозия солерастворителя, коррозия труб.

Требуется проведение капитального ремонта установки ХВО.

Главный энергетик КГПУ А.А. Артёмко
Бухгалтер 1 категории Т.С. Дадыр
Начальник ГП - 2 И.И. Марченко
Инженер ТЭО ГП-2 И.В. Радьков