



УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер филиала ООО
Газпром добыча Краснодар
Каневского ГПУ
П.Е. Криворучко
«25» августа 2012 г.

Предварительная дефектная ведомость № 95718-КГМЧ/Т13С

1. Наименование объекта: Здание котельной групповой установки Красноармейского месторождения (ремонт установки ХВО котельной) ГП-4
2. Инвентарный номер: 95718
3. Местонахождение: Краснодарск кр. Красноармей р-н п. Краснодарский
4. Характеристики: Материал стен-сталь. 1 эт. кровля -сталь, фундамент-ж/б, площадь застройки по наружному обмеру 18кв.м., объем 45 куб.м.. высота 2.5м
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось:
ремонт дымовой трубы 2010г.

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты:
многочисленные коррозионные повреждения повреждения фильтров, подводящих трубопроводов, износ деталей насоса взрывления.

Требуется проведение КР установки ХВО с заменой фильтров и насоса взрывления.

Для устранения выявленных дефектов определен объем работ по капитальному ремонту объекта:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем
1	Демонтаж фильтра	шт.	2
2	Демонтаж насоса	шт.	1
3	Демонтаж подводящих трубопроводов	м	20
4	Демонтаж запорной арматуры Ду 50, Ру 16	шт.	4
5	Демонтаж запорной арматуры Ду 25, Ру 16	шт.	15
6	Монтаж установки ХВО в комплекте	шт.	1
7	Монтаж, обвязка насоса	шт.	1
8	Монтаж подводящих трубопроводов	м	20
9	Монтаж запорной арматуры Ду 50, Ру 16	шт.	4
10	Монтаж запорной арматуры Ду 25, Ру 16	шт.	15
11	Монтаж подводящих трубопроводов	м	20
12	Покраска трубопроводов	м.	20
	Материалы предоставляемые Принципиалом		
	Материалы предоставляемые Подрядчиком		
1	Узел ХВО в комплекте	шт.	1
2	Агрегат электронасосный ВК2/26	шт.	1
3	Труба Ø 57 мм	м.	15
4	Труба Ø 25 мм	м	10
5	Вентиль шаровый Ду 50, Ру 16	шт.	4
6	Вентиль шаровый Ду 25, Ру 16	шт.	15
7	Грунтовка	кг	6
8	Краска зеленая (Эмаль ПФ-115)	кг	6
9	Краска белая (Эмаль ПФ-115)	кг	2

Гл. энергетик КГПУ А.А. Артеменко
Бухгалтер 1 категории Т.С. Дадыр
Начальник ГП-4 А.А. Прихидько
Инженер-теплотехник ГП-4 С.Н. Брага