



Утверждаю
Гл. инженер филиала
«Газпром добыча Краснодар»
Каневское ГПГУ
П.Е. Криворучко
«17» вч. 2012 г.

Предварительная дефектная ведомость № 59927-1077/13с

1. Наименование объекта: «Здание котельной и бытовых помещений Некрасовского месторождения» (ремонт изоляции теплотрассы 460м.), УКПГ-1, ГП № 5.
2. Инвентарный номер: 99927
3. Местонахождение: Краснодар.к.р. Усть-Лаб р, 2 км на ю-в. от ст. Некр.
4. Краткая характеристика объекта: 1-этажное кирпичное здание 31х6,5м, S= 201,5м², V=907 м³, кровля- шифер.
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: 30.09.2011. Капитальный ремонт дымовых труб колов №1, 2.

В процессе осмотра вышеуказанного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: многочисленные повреждения теплоизоляционного слоя теплотрассы наружного исполнения. Требуется проведение капитального ремонта теплоизоляционного слоя теплотрассы.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем
1	Демонтаж теплоизоляционного слоя Ø 100мм.	м	60
2	Демонтаж теплоизоляционного слоя Ø 76мм. (в две трубы)	м	140
3	Демонтаж теплоизоляционного слоя Ø 50мм. (в две трубы)	м	200
4	Демонтаж теплоизоляционного слоя Ø 32мм. (в две трубы)	м	60
5	Монтаж теплоизоляционного слоя Ø 100мм.	м	60
6	Монтаж теплоизоляционного слоя Ø 76мм. (в две трубы)	м	140
7	Монтаж теплоизоляционного слоя Ø 50мм. (в две трубы)	м	200
8	Монтаж теплоизоляционного слоя Ø 32мм. (в две трубы)	м	60
9	Окраска трубы Ø100, 76, 50, 32 мм.	м	860
	Материалы предоставляемые Принципом	---	---
	Материалы предоставляемые Подрядчиком		
1	Мин. вата	м ²	60
2	Рубероид	м ²	60
3	Стеклоткань	м ²	60
4	Лента бандажная	м	100
5	Грунтовка	кг	50
6	Краска зеленая (Эмаль ПФ-115)	кг	50

Гл. энергетик ГПГУ

А.А. Артеменко

Бухгалтер I категории

Т.С. Дадлырь

Начальник ГП-5

А.В. Безладнов

Инженер-энергетик ГП-5

Б.А. Лобанов