

АКТ

обследования технического состояния
Газоперекачивающих агрегатов типа ГТН-6 6 шт. КС Кармаскалы
(системы электроснабжения т/а № 3,4) инв. № Z12182/81136
(наименование объекта, инв.№)

Местонахождения объекта: Респ. Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Ульяновка

Принадлежность объекта: ОАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Уфа», Кармаскалинское ЛПУ МГ, служба ЭТВС

Дата ввода в эксплуатацию: 1990 г.

Комиссия, в составе:

Председателя: Главного инженера Ш.Н. Муллаянова

Членов комиссии:

1. Начальника ЭТВС Р.Ю. Горина
2. Инженера ЭТВС В.К. Мухаметьянова

Провела технический осмотр системы электроснабжения газоперекачивающих агрегатов типа ГТН-6 6 шт. КС Кармаскалы «__» _____ 2012 г.:

В результате комиссионного обследования установлены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование обследуемых конструкций, узлов и деталей	Состояние, выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Кабель ВББШВ 5*95-1	Заниженное сопротивление изоляции	км	0,7	
2	Кабель ВББШВ 5*16	Заниженное сопротивление изоляции	км	0,2	
3	Кабель ВВГнг 5*10	Заниженное сопротивление изоляции	км	0,17	
4	Кабель ВВГ 5*4	Заниженное сопротивление изоляции	км	0,35	
5	Наконечники ТМ-95	Деформация детали	шт	40	
6	Наконечники ТМ-10-8-5	Деформация детали	шт	10	
7	Наконечники ТМ-16-6-6	Деформация детали	шт	10	
8	Кабель ВВГ 3*2,5+1*1,5	Заниженное сопротивление изоляции	км	0,2	
9	Светильники ВЭЛАН-02-СД.Л.150 Кобра-2	Обгорание контактов, продольные трещины корпуса	шт	24	
10	Светильники ВАД 81-СД.Л.15Т-1	Обгорание контактов, продольные трещины корпуса	шт	32	

Заключение комиссии

На основании результатов обследования системы электроснабжения газоперекачивающих агрегатов типа ГТН-6 6 шт. КС Кармаскалы – т/а №3,4 комиссия считает целесообразным произвести капитальный ремонт дефектного оборудования.

Подписи:

Главный инженер КЛПУМГ

Начальник ЭТВС

Инженер ЭТВС



Ш.Н. Муллаянов

Р.Ю. Горин

В.К. Мухаметьянов

АКТ

обследования технического состояния тепловых сетей КС Кармаскалы инв. № Z12212/81143 (наименование объекта, инв.№)

Местонахождения объекта: Респ. Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Ульяновка

Принадлежность объекта: ОАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Уфа», Кармаскалинское ЛПУ МГ, служба ЭТВС

Дата ввода в эксплуатацию: 1990 г.

Комиссия, в составе:

Председателя: Главного инженера Ш.Н. Муллаянова

Членов комиссии:

1. Начальника ЭТВС Р.Ю. Горина
2. Мастера ЭТВС В.А. Макарова

Провела технический осмотр тепловых сетей КС Кармаскалы «__»__ 2012 г.:

В результате комиссионного обследования установлены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование обследуемых конструкций, узлов и деталей	Состояние, выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Труба Ø 89 мм в ППУ изоляции	Нарушение изоляции трубопровода, коррозия металла трубы	п.м.	580	
2	Отводы Ø 89 мм в ППУ изоляции	Нарушение изоляции, коррозия металла	шт	34	
3	Труба Ø 219 мм в ППУ изоляции	Нарушение изоляции трубопровода, коррозия металла трубы	п.м.	480	
4	Отводы Ø 219 мм в ППУ изоляции	Нарушение изоляции, коррозия металла	шт	4	
5	Труба ПНД Ø 90 мм	Микротрещины тела трубы	п.м.	200	
6	Труба Ø 89 мм	Нарушение изоляции трубопровода, коррозия металла трубы	тн	0,1	
7	Отводы ПНД Ø 90 мм	Нарушение изоляции, коррозия металла	шт	4	
8	Компенсатор сильфонный Ø 219 мм	Нарушение изоляции, коррозия, частичная деформация	шт	2	
9	Задвижка Ø 80 мм с фланцами	Микротрещины, коррозия металла	шт	12	

Заключение комиссии

На основании результатов обследования тепловых сетей КС Кармаскалы комиссия считает целесообразным произвести капитальный ремонт дефектного оборудования.

Подписи:

Главный инженер КЛПУМГ

Начальник ЭТВС

Мастер ЭТВС

Ш.Н. Муллаянов

Р.Ю. Горин

В.А. Макаров